■平成31年度　建設機械盗難調査報告書 （調査期間　平成31年4月　主要項目のみ印刷）

受付番号	受理日	機械名	製造会社	型式	製造番号	エンジン番号	塗装色	購入年（西暦）	標準価格	被害発生場所	被害発生場所（内訳）	被害発生日時（西暦）～	警察届出日時（西暦）	申出支部名	発見日（西暦）
3815	2019/4/26	発電機2kVA	デンヨー（株）	GE2000SSⅣ	6104000		メーカー色	2013年	¥248,000	熊本県	作業現場	2019/3/30	2019/4/26	九州	
3816	2019/4/26	D投光機	ヤンマーディーゼル（株）	LS304D+YDG250VS-6E-	AN20263+28357					静岡県	作業現場	2019/3/28		静岡	
3817	2019/4/26	発電機DS/S　25kVA同時出力オイルフェンス	やまびこ産業機械（株）	DGM250MK-PD	D13755001563					大分県	作業現場	2019/3/29		静岡	
3818	2019/4/26	ランマー4サイクル50K	三笠産業	MT-55L	w1002、Z3461					愛知県	作業現場	2019/3/6		静岡	
3819	2019/4/26	2.5kVA発電機防音	ヤンマー	G2400S-6E	07901					愛知県	作業現場	2019/3/6		静岡	
3820	2019/4/26	2”100V水中ポンプ	鶴見製作所	HS2.4S―63、HS2.4S―62	H-10361283、H-10435861					愛知県	作業現場	2019/3/6		静岡	
3821	2019/4/26	6tクレーン4段RC-U　左リヤフェンダーの盗難	いすゞ	SKG-FSR90S2	FSR90-7005045					宮城県	作業現場	2019/3/4		静岡	
3822	2019/4/26	ミニウェルダー、付属品/コネクターネジ2本	デンヨー	GAW-150ES2	5720112、5767858					神奈川県	作業現場	2019/3/12		静岡	
3823	2019/4/26	段差解消ゴム製スロープH100／2.9m	アラオ							愛知県	作業現場	2019/3/18		静岡	
3824	2019/4/26	ティグ溶接機/DG300A	パナソニック	ティグスター300BZ3	D3527、S4675					愛知県	作業現場	2019/2/9		静岡	
3825	2019/4/26	ティグフレキトーチ/150A8mネジ	パナソニック		YT15TST2C1					愛知県	作業現場	2019/2/9		静岡	
3826	2019/4/26	ティグ溶接機/DG300A(DH)	ダイヘン	DT-300P	2P30056YPZ159071002					愛知県	作業現場	2019/2/9		静岡	
3827	2019/4/26	ティグ溶接機/300A	ダイヘン	インバーターアルゴ300S	2P6771YD3419005					愛知県	作業現場	2019/2/9		静岡	
3828	2019/4/26	レーザーポイント/M	マキタ	SK502PHZ/TKOOLD	04579					愛知県	作業現場	2019/2/9		静岡	
3829	2019/4/26	アルミ足場　1セット					側面に大興色（青緑色）の塗装有り			静岡県	作業現場	2019/3/23		静岡	
3830	2019/4/26	ランマープレート	三笠産業(株)	MT-55L	№251080-C2739					栃木県	作業現場	2019/4/16		大手広域業者	
3831	2019/4/26	3kVA発電機	ヤンマー建機（株）	YDG300VS-5E	11960					神奈川県	作業現場	2019/4/22		大手広域業者	
3832	2019/4/26	オートレベル　B21	ソーキ	B21						熊本県	作業現場	2019/3/22		大手広域業者	